

**Fol-Obal s.r.o.**  
Pražská 548,  
472 01 Doksy  
CZECH REPUBLIC

---

Vaše značka:	Naše značka:	Vyřizuje:	TEL./e-mail	Doksy dne:
		<u>Monika Mlsnová</u>	<u>487 882 334</u>	<u>28.1.2016</u>

## Hinweise für die Lagerung der PE-Folien und der Produkte daraus

PE Folie kann man relativ ohne Probleme unter den mitteleuropäischen klimatischen Standardbedingungen (besonders die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit) lagern. Im Interesse der guten Verarbeitung und weiterer Verwendung der PE-Folien und der Erhaltung einer guten Qualität dieser Produkte, empfehlen wir folgende Hinweise für Lagerung einzuhalten:

1. PE-Folie muss vor der Wirkung der direkten Sonnenbestrahlung und vor der UV-Strahlung geschützt werden. PE-Folie dürfen nicht in der unmittelbaren Nähe der Heizkörper, Strahler und so ähnlich gelagert werden.
2. Man muss eine Entstehung der elektrostatischen Ladung und der Bildung vom Kondensat auf der Oberfläche der PE-Folie vermeiden.
3. Wir empfehlen bei den Temperaturen von 15 bis 30 Grad und bei der relativen Luftfeuchtigkeit von 45 bis 65% die PE-Folie zu lagern und zu verarbeiten.
4. Fall es nicht möglich ist, die Parameter im Punkt 3 bei der Lagerung einzuhalten, empfehlen wir die PE- Folie 24 bis 48 Stunden vor der Verarbeitung und weiterer Verwendung in einen Raum zu verlagern, in welchem die Möglichkeit besteht, diese Parameter einhalten zu können (bei einem höheren Unterschied der Temperaturen ist die Dauer der Akklimatisierung proportional länger).
5. Während der Lagerung muss das übermäßige Zusammendrücken der Schichten der PE-Folie (z.B. in der Folge der Stapelung) vermieden werden.
6. PE-Folie empfehlen wir in den Originalverpackungen des Herstellers bis zum Zeitpunkt der Verarbeitung oder der Verwendung der PE-Folie zu belassen. Die Originalverpackungen, welche während der Lagerung beschädigt worden sind, empfehlen wir sofort zu reparieren (wiederherstellen).
7. Gesamte Identifikationsmerkmale des Herstellers auf den Verpackungen entfernen Sie in eigenem Interesse erst kurz vor der Verarbeitung, der Verwendung der PE-Folie.
8. Wir empfehlen eine Verarbeitung der Folie innerhalb von 6 Monaten, am spätestens dann aber innerhalb von 12 Monaten ab dem Datum des Versandes durch den Hersteller. Bei den PE- Folien mit speziellen Zusätzen (Rutschmittel, Farbstoffe, Kaschierung, UV-Stabilisierung, antistatische Mittel) ist es nötig, die PE-Folie innerhalb von 6 Monaten zu verarbeiten, falls nicht eine kürzere Frist durch den Hersteller bestimmt worden ist. Zum Beispiel die PE- Folie mit der Vorbereitung für den Druck muss innerhalb von maximal 3 Monaten verarbeitet werden.

In Doksy, am 28.1.2016

Monika Mlsnová  
Bevollmächtigt für Qualität